


kit racores




Para tubos de acero inoxidable 316 L
Installation kit for 316 L steel pipes



- 4 Segmentos/Rings to stop the nut fitted on corrugated pipe
- 4 Tuercas/Nuts
- 4 Juntas/Flat seals
- 2 Entrerros/Male nipples



racores rápidos



- A. Racor rápido con rosca "macho" para conexiones con junta plana
- B. Racor rápido con rosca "hembra" para conexiones con junta plana
- C. Racor rápido doble para conexiones acero/acero
- D. Racor rápido doble para conexiones acero/cobre

1. Cortar el tubo con un corta-tubos en la garganta de la corrugación, el corte debe ser preciso y en ángulo recto.
2. Asegurarse de que la superficie esté perfectamente limpia, después empujar el racor hasta el punto en que hace tope (fotos 2A-2B-2C)..
3. Apretar la tuerca con una llave fija hasta notar que se bloquea. Si las operaciones se realizaron correctamente, la parte



SOLAR TÉRMICO / TERMIC SOLAR

ZECCHINI
coated and pre-isolated pipes

Zecchini srl
Viale dell'industria, 60
Cittadella (PD) 35013
Tel 049 5970300
Fax 049 9404633
info@zecchinisrl.it
www.zecchinisrl.it